

Austausch der O-Ringe an Lunt Solar Systems H-Alpha Sonnenteleskopen mit Pressure-Tuner



Schrauben Sie den großen schwarzen Handgriff des Pressure-Tuners von dem Messingzylinder ab. Am äußeren Ende des Handgriffs befindet sich eine Abdeckkappe, welche abgeschraubt werden kann. Unter dieser Abdeckkappe befindet sich eine Schraube, welche den Pressure-Tuner Kolben hält.



Mit einem 2,5mm Sechskant-Schlüssel (Inbusschlüssel) können Sie diese Schraube lösen und dann auf der anderen Seite den Kolben aus dem Handgriff herausziehen.



Nun können Sie die alten O-Ringe entfernen und die neuen einsetzen. Nach dem Wechsel der O-Ringe können Sie eventuell altes Fett entfernen und neues Teflon-Fett (Artikelnummer 0558350) auf die O-Ringe und den Messingzylinder auftragen.

Bitte beachten Sie:

- LS50THa

Der Pressure-Tuner der LS50THa Teleskope hat einen deutlich kleineren Durchmesser als die Pressure-Tuner der anderen Lunt Solar Systems Teleskope. Deshalb können hier nur die O-Ringe verwendet werden, die ganz klar als O-Ringe für LS50THa bezeichnet sind. Die Artikelnummer des O-Rings für LS50THa Teleskope ist 0558320.

Am Kolben des LS50THa befinden sich zwar auch zwei Rillen für O-Ringe, aber normalerweise ist hier nur ein O-Ring auf der hinteren Rille angebracht. Sie können zwar auch auf der vorderen Rille einen zweiten O-Ring anbringen, aber dann lässt sich der Pressure-Tuner Handgriff nur sehr schwer an dem Messingzylinder anschrauben.

- Andere Teleskope der THa und MT Serie

Je nach Produktionsserie können die Durchmesser der Pressure-Tuner Kolben etwas schwanken. Es gibt Kolben mit 32mm Innen-Durchmesser O-Ringen (Außendurchmesser 40mm) und Kolben mit 34mm Innen-Durchmesser O-Ringen (Außendurchmesser 42mm). Prüfen Sie den Durchmesser Ihrer alten O-Ringe, wir bieten beide Größen als Ersatzteile an:

0558330 - O-Ring mit 32mm Innen-Durchmesser

0558340 - O-Ring mit 34mm Innen-Durchmesser

**Lunt-Solar-Systems - Exclusive European Distributor
Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2, 46414 Rhede, Deutschland
Telefon: +49 (0) 2872 – 80 740
E-Mail: info@bresser.de
www.bresser.de**